



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ
เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคขององค์การบริหารส่วนตำบลบะละ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความใน พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๘ ข้อ ๑ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำกิจการให้มีน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบะละ จึงได้ดำเนินการจัดส่งตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ จำนวน ๓ ตัวอย่าง ดังนี้

๑.น้ำประปาบ้านบะละ หมู่ที่ ๑

๒.น้ำประปาบ้านคลองพี หมู่ที่ ๙

บัดนี้ หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลทดสอบ ปรากฏว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานสามารถใช้อุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตรได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายพล หนูทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะละ



หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ต.ปณ.3 คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

Tel.(074)288058-9 Fax.(074)558850

http://ced.sci.psu.ac.th

หน้า 1/2

รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

หมายเลขรายงานผล : 2284/63
ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง : องค์การบริหารส่วนตำบล
ที่อยู่ : หมู่ 9 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำบลบาส อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 95120
ผู้วิเคราะห์/ทดสอบ : นายสุนทร ขวัญอ่อน
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
ชื่อตัวอย่าง : น้ำประปบบ้านบาส หมู่ที่ 1
รายละเอียดตัวอย่าง : ของเหลว ไม่มีตะกอน บรรจุขวดพลาสติก
แบบฟอร์มขอรับบริการเลขที่ : 612603
รหัสปฏิบัติการ : 61-11617
วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤศจิกายน 2563
วันที่วิเคราะห์/ทดสอบ : 2 พฤศจิกายน 2563 - 8 พฤศจิกายน 2563

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการทดสอบ
• ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH meter	6.5-8.5	7.41
• ปริมาณมวลสารที่ละลายในน้ำ (TDS)	TDS meter	ไม่เกิน 600 mg/L	40
• สี	Photometric Method	ไม่เกิน 15 Pt-Co	9
• ความขุ่น	Photometric Method	ไม่เกิน 5 NTU	2
• ความกระด้าง (as CaCO ₃)	EDTA Titrimetric Method	ไม่เกิน 300 mg/L	29.37
• ซัลเฟต	Photometric Method	ไม่เกิน 250 mg/L	น้อยกว่า 10
• คลอไรด์	Argentometric Method	ไม่เกิน 250 mg/L	3.51
• ไนเตรต	Photometric Method	ไม่เกิน 50 mg/L	ไม่พบ
• เหล็ก	Photometric Method	ไม่เกิน 0.3 mg/L	0.25
• สารพิษอื่นๆ เช่น สารหนู สารตะกั่ว	ICP-OES	ไม่เกิน 0.01 mg/L	ไม่พบ

หมายเหตุ : - รับรองผลการวิเคราะห์ตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

- กรุณาตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนก่อนนำผลการวิเคราะห์ไปประกอบการปฏิบัติงาน

- รายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบต้องไม่ถูกใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น ยกเว้นแต่ได้ขออนุญาตจากหน่วยงานที่ส่งตัวอย่างมา

(นายสุนทร ขวัญอ่อน)
นักวิทยาศาสตร์

(นางสาวสุสติ มุทะมัต)
หัวหน้าหน่วยเครื่องมือกลาง

8 พฤศจิกายน 2563

อำนาจกิจ อึ้ง



รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบ

หมายเลขรายงานผล : 2284/63 |
ชื่อผู้ส่งตัวอย่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบาสะ
ที่อยู่ : หมู่ 9 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบาสะ
ตำบลบาสะ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา 95120
ผู้วิเคราะห์/ทดสอบ : นายสุนทร ขวัญอ่อน
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
ชื่อตัวอย่าง : น้ำประปาบ้านคลองพี หมู่ที่ 9
รายละเอียดตัวอย่าง : ขงเหลว ไม่มีตะกอน บรรจุขวดพลาสติก
แบบฟอร์มขอรับบริการเลขที่ : 612603
รหัสปฏิบัติการ : 61-11618
วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤศจิกายน 2563
วันที่วิเคราะห์/ทดสอบ : 2 พฤศจิกายน 2563 - 8 พฤศจิกายน 2563

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	ผลการทดสอบ
• ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH meter	6.5-8.5	7.03
• ปริมาณมวลสารที่ละลายในน้ำ (TDS)	TDS meter	ไม่เกิน 600 mg/L	272
• สี	Photometric Method	ไม่เกิน 15 Pt-Co	1
• ความขุ่น	Photometric Method	ไม่เกิน 5 NTU	1
• ความกระด้าง (as-CaCO ₃)	EDTA Titrimetric Method	ไม่เกิน 300 mg/L	191.35
• ซัลเฟต	Photometric Method	ไม่เกิน 250 mg/L	41
• คลอไรด์	Argentometric Method	ไม่เกิน 250 mg/L	10.26
• ไนเตรต	Photometric Method	ไม่เกิน 50 mg/L	ไม่พบ
• เหล็ก	Photometric Method	ไม่เกิน 0.3 mg/L	น้อยกว่า 0.05
• สารพิษอื่นๆ เช่น สารหนู สารตะกั่ว	ICP-OES	ไม่เกิน 0.01 mg/L	ไม่พบ

หมายเหตุ :
- กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกำหนดค่ามาตรฐานน้ำประปาของกรมประปาส่วนภูมิภาค
- คุณภาพตัวอย่างน้ำดังกล่าวมานั้นเป็นไปตามมาตรฐานน้ำประปาของกรมประปาส่วนภูมิภาค
- รายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบนี้ถูกต้องตามที่ส่งมาเฉพาะที่แจ้งเท่านั้น ยกเว้นค่าที่เกิน โดยไม่รับผิดชอบต่อผลของค่าที่เกินจากที่แจ้งมา

(นายสุนทร ขวัญอ่อน)
นักวิทยาศาสตร์



(นางสาวสุสติ มุทะหมัด)
หัวหน้าหน่วยเครื่องมือกลาง
8 พฤศจิกายน 2563